

ФИННСЕКО С цементное покрытие**FINNSECO S**
Код 001 6365

Тип	Неорганическое цементное покрытие с максимальной зернистостью 0,6 мм.
Область применения	Предназначено для окраски бетонных, кирпичных, керамзито-бетонных и т.п. твердых и чистых каменных поверхностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и т.п. помещений, нижних поверхностей балконных платформ, опорных стен, холодных конструкций и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	1,5-3 кг/м ² . На расход влияют шероховатость и пористость обрабатываемой поверхности, а также метод покрытия и условия при покрытии.
Плотность	Ок. 1,7 кг/л готовой смеси.
Разбавитель	Вода. См. инструкцию по применению.
Способ нанесения	Наносить щеткой, валиком или распылением – размер сопла мин. 5 мм.
Жизнеспособность при +20°C	Отвердевание - ок. 1 часа.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – 1-2 часа. Следующий слой можно наносить спустя сутки.
Блеск	Совершенно матовый.
Цвет	Белый.
Атмосферостойкость	Хорошая, также в условиях морского климата. Не предотвращает проникновения водяного пара.
Температурный интервал эксплуатации покрытия	Готовое покрытие выдерживает температуры в интервале от -60°C до +50°C.
Хранение	Хранить в сухом помещении, не допускать увлажнения.
Тара	Мешки по 25 кг.

ФИННСЕКО С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Температура воздуха, покрытия и подложки должна быть выше +5°C. Избегать нанесения раствора в жару и под открытым солнцем.
Предварительная подготовка	<p>Подложка должна быть исправной, прочной, чистой и хорошо впитывающей, а также очищенной от органических красок. Неокрашенные поверхности очистить от грязи, посторонних включений и солей. Залитые в опалубки бетонные поверхности обработать механически, например, сухой или мокрой пескоструйкой, для создания достаточного профиля и удаления стеклообразного, глянцевого цементного камня с поверхности. Удалить цементный клей, например, пескоструйкой, механическим способом стальной щеткой или гидropескоструйной промывкой.</p> <p>Ранее окрашенные поверхности: С поверхности полностью удалить органическую краску. Метод удаления выбирается в зависимости от прочности подложки и типа удаляемой краски (например, мокрая пескоструйка, горячая промывка под давлением, гидropескоструйная промывка). Треснувший, не крепко держащийся, хрупкий бетон удалить. Проверить состояние швов бетонных блоков, устранить дефекты. Возможные трещины арматуры раскрыть долблением или алмазным диском и т.п. Очистить раскрытую арматуру от ржавчины минимум до степени снятия ржавчины St 2. Очищенную арматуру покрыть противокоррозионной краской "Финнсеко-КОР" и необходимую заделку произвести ремонтными растворами "Финнсеко" согласно инструкции по применению. Предварительную подготовку поверхностей, содержащих асбест, следует проводить, используя средства защиты для работы с канцерогенными веществами. Перед началом работ увлажнить подложку.</p>
Покрытие	При нанесении щеткой цементное покрытие "Финнсеко С" развести чистой водой в соотношении смешивания 25 кг порошка на 7 л воды. Тщательно смешать в однородную массу. Выдержать массу минут 5, после чего повторно тщательно перемешать и приступить к работам. Нанести раствор щеткой мазками в одном направлении, избегая слишком толстых слоев.
Внимание!	<p>При нанесении валиком соблюдать в/у инструкцию, но на 1 мешок порошка воды брать примерно на 2 л больше для достижения оптимальной подвижности массы. При нанесении покрытия распылением первый слой наносить щеткой, а второй - распылением. Смесь для распыления приготавливается таким же образом, как для нанесения щеткой.</p> <p>Для достижения однородного результата во всех замесах всегда применять одинаковое количество воды и придерживаться одинаковых сроков смешивания. Во избежание слишком быстрого схватывания цемента работу не рекомендуется производить под прямым солнцем. Для обеспечения надежного схватывания требуется достаточно длительное увлажнение поверхности. Цементное покрытие нельзя наносить на сухую поверхность.</p>
Ремонтная окраска	Поверхность, ранее обработанную покрытием "Финнсеко С", можно окрашивать цементной краской "Финнсеко", силикатной краской "Кивитекс" или фасадной краской "Кивисил".
Очистка инструментов	Рабочие инструменты незамедлительно промыть водой.
Уход	<p>Очистку производить не ранее, чем через месяц после нанесения покрытия осторожной промывкой под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться след от мытья и, поэтому, рекомендуется отделить участок мытья по линиям конструкции для того, чтобы сделать его незаметным. Очистку от отдельных, не прилипших к поверхности, загрязнений производить сухой очисткой с помощью мягкой щетки или ткани, избегая натирания. Плесень устранить средством "Хомеенпойсто", после чего тщательно промыть поверхность чистой водой.</p> <p>Внимание! После применения "Хомеенпойсто" поверхность всегда нуждается в окраске.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Содержит цемент. АГРЕССИВНОЕ ВЕЩЕСТВО. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА, ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ И КОЖУ. Не вдыхать пыли. Попавшие в глаза брызги незамедлительно смыть большим количеством воды и прибегнуть к медицинской помощи. Носить защитные перчатки и очки или маску.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Значение pH готовой смеси высокое, примерно 12-13.</p> <p>На покрытие имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Отвердевшие остатки и пустую тару можно выбросить на свалку.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.