

НОВАПЛАСТ 2 грунтовка и краска для потолка**NOVAPLAST 2**
Код 867 0201

Тип	Водоразбавляемая полимерная краска, не содержащая растворителей.
Область применения	Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, гипсовых и древесноволокнистых плит внутри помещений. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На впитывающие поверхности – 5-7 м ² /л. На невпитывающие поверхности – 9 -11 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 36%.
Плотность	1,5 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавить до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	АР.
Цвет	Белый. Колеруется в светлые цвета каталогов «Тиккурила Симфония». При колеровке употребляют только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Могут быть незначительные отклонения от цветов по эталону.
Стойкость к мытью	Выдерживает вытирание влажной тканью и легкую мокрую очистку.
Стойкость к химикатам	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, как, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85°C сухого тепла.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	18 л.

НОВАПЛАСТ 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенные поверхности: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. Окрасить краской "Новапласт 2". Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. При необходимости выправить неровности универсальной шпатлевкой "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, затем удалить пыль от шлифовки.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости разводить водой. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя.
Ремонтная окраска	Окрашенные краской «Новапласт 2» поверхности возможно перекрасить соответствующей по типу водоразбавляемой краской, См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно вымыть инструмент водой или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Окрашенная поверхность достигает окончательной износо- а также химстойкости приibl. через 4 недели от нанесения краски, в течение которых следует избегать очистки поверхности моющими средствами. Спустя месяц после нанесения рекомендуется лишь очистка сухой шваброй или тряпкой. Применение влажной очистки может оставить след на покрытии, в особенности, если оно темного цвета.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом. На грунтовку имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.