

**НОВАПЛАСТ 20 ремонтная краска****NOVAPLAST 20**  
Код 883-серия

<b>Тип</b>	Водоразбавляемая полимерная краска.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, гипсовых и древесностружечных и –волоконистых плит внутри помещения. Применима также для ремонтной окраски ранее окрашенных поверхностей.  Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На впитывающие поверхности – 5-7 м <sup>2</sup> /л. На невпитывающие поверхности – 9-11 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	40%.
<b>Плотность</b>	1,3 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, распылением или валиком. При нанесении распылением под высоким давлением применять сопло 0,017"- 0,021", разбавить на 0-10% по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
<b>Блеск</b>	Полуматовый.
<b>Базис</b>	А и С.
<b>Цвет</b>	Колеруется в цвета каталогов «Тиккурила Симфония».
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает более 5000 проходов щеткой.
<b>Химстойкость</b>	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
<b>Термостойкость</b>	85°C сухого тепла.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	Базис А: 2,7 л, 9 л, 18 л. Базис С: 9 л, 18 л.

**НОВАПЛАСТ 20****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. При необходимости загрунтовать грунтовкой "Новапласт 2".  <b>Ранее окрашенная поверхность:</b> Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Выправить неровности шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. При необходимости загрунтовать грунтовкой "Новапласт 2".
<b>Окраска</b>	Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости развести водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.
<b>Ремонтная окраска</b>	Окрашенные «Новапласт 20» поверхности возможно перекрасить соответствующей по типу водоразбавляемой краской. См. пункт "Предварительная подготовка".
<b>Очистка инструментов</b>	Лишнюю краску удалить с инструмента и незамедлительно промыть его водой или моющим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.  Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). Придерживаться указаний производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.  По краске имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.