

ПРЕСТО ЙОТ шпатлевка для заделки швов**PRESTO J**
Код 001 6537

Тип	Водоразбавляемая, готовая к применению шпатлевка для заделки швов гипсовых плит. Наполняемость составляет 2 мм без растрескивания.
Область применения	Предназначена для заделки швов гипсовых плит и, в особенности, для прикрепления шовной ленты в сухих помещениях. Применяется для стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток	46%.
Плотность	1,4 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится стальным шпателем или машинным способом.
Время высыхания	2-24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
Цвет	Светло-серый.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	10 л.

ПРЕСТО ЙОТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при шпатлевании	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +10°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Очистить поверхность от пыли и посторонних включений, ухудшающих сцепление.
Шпатлевание	<p>Ручное нанесение: Наносить шпатлевку стальным шпателем в таком количестве, чтобы шов заполнился. Прижать шовную ленту на шпатлевку при помощи шпателя. Наносить выдавившуюся из-под ленты шпатлевку на ленту. При необходимости, добавить на ленту шпатлевки в таком количестве, чтобы шов заполнился.</p> <p>Машинное нанесение: Загрузить станок шпатлевкой "Престо Йот". Обработать шов согласно инструкции изготовителя станка.</p> <p>После высыхания нижнего слоя шпатлевки, выровнять поверхность 1-2 слоями шпатлевки "Престо ЛХ" или универсальной шпатлевки "Престо ЛХ Плюс". После высыхания шпатлевки производить сухую шлифовку. Пыль от шлифовки удалить.</p>
Очистка инструмента	Рабочий инструмент промыть водой.
ОХРАНА ТРУДА	Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.